

## ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



1. Транспортировка, переноска, переупаковка и укладка пачек и коробов должна осуществляться максимально аккуратно. Категорически запрещается бросать пачки и короба, либо перевозить в транспорте, не обеспечивающем их фиксацию и невозможность перемещения.



2. Готовая продукция не должна располагаться вблизи отопительных приборов и нагреваемых поверхностей.



3. Продукция должна храниться в закрытых складах для защиты от действия атмосферных осадков, почвенной влаги, на стеллажах или паллетах, отстоящих от пола не менее чем на 10-15 см (во избежание намокания). Помещения склада должны быть сухими, относительная влажность воздуха не должна превышать 50-65%, температура должна быть в диапазоне не ниже - 20 °С и не выше +50 °С (для изделий, в отделке которых используются термоклей или скотч температурный диапазон уменьшен, от -5 °С до +40 °С. **ВНИМАНИЕ вне данного диапазона термоклей и скотч теряет свои свойства**).



4. Продукция без упаковки должна храниться в местах не подверженных действию прямого солнечного света (это может привести к выцветанию изображения и появлению возгораний).

По всем возникшим вопросам проконсультируйтесь у Вашего менеджера по телефону  
**8-4872-253-521.**

С уважением, Ваша типография.