

**ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРАНСПОРТИРОВКИ  
И ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.**

1. Транспортировка, переноска, упаковка и укладка пачек и коробов должна осуществляться максимально аккуратно. Категорически запрещается бросать пачки и короба, либо перевозить в транспорте, не обеспечивающем их фиксацию.



2. Готовая продукция не должна располагаться вблизи отопительных приборов, нагреваемых поверхностей, в слишком сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью.



3. Продукция должна храниться в закрытых складах для защиты от действия атмосферных осадков, почвенной влаги, на стеллажах или паллетах, отстоящих от пола не менее чем на 10-15 см. (во избежание намокания). Помещения склада должны быть сухими, относительная влажность воздуха находится в диапазоне от 40% до 60%. (при показателях ниже минимального значения - в местах биговки, ризовки и другой послепечатной обработки возможны надрывы материала. При повышенной влажности в помещении - бумага набухает и изделие теряет форму.) Температура должна быть в диапазоне: не ниже -20 и не выше +50 градусов (для изделий, в отделке которых используются термоклеи или скотч, температурный диапазон уменьшен от -5 до +35 градусов). **ВНИМАНИЕ! Вне данного диапазона термоклеи и скотч теряет свои свойства!**



4. Продукция без упаковки должна храниться в местах не подверженных действию прямого солнечного света (это может привести к выцветанию изображения).

По всем возникшим вопросам проконсультируйтесь у Вашего менеджера по телефону  
**8-4872-52-72-82.**

С уважением, Ваша типография.